


2. Probleme mit Schlacke



2.2 Niedrig schmelzende Phasen

Diagram
Al₂O₃ – FeO – SiO₂

