



# 1. Standard-Zustellung



## Verdichten:

- Mit dem Zwei- oder Dreiarmrüttler im Konus beginnend rütteln. Je 1,5 -2 min auf der gleichen Höhe. Im Konus jeweils 3-4 min rütteln.
- Rüttler jeweils 100mm hochziehen.
- Kontinuierlich Masse nachfüllen, Keile entfernen, wenn der Rüttler 1/3 fertig ist
- Der Rüttler muss gut geölt sein
- Darauf achten, das die Druckluft konstant 5-6 bar hat und die Zuleitung beim rotieren nicht mitgezogen wird.



©.Hövekenmeier